



Aerotechnik CZ, s.r.o.

letišťe
686 04 Kunovice

tel.: 0632/537 111
fax.: 0632/537 900

SEZNAM VYDANÝCH BULLETINŮ PRO TYP L 60 S

ČÍSLO	DATUM VYDÁNÍ	OBSAH
L 60 S - 001a	13.2.1979	Provozní živnosti letounu L 60 S. (Ruší bulletin L60S-015a).
L 60 S - 002b	25.4.1983	Zajištění matice svěrného spojení páky olejového kohoutu na nádrži letounu L 60 S.
L 60 S - 003a	25.2.1985	Doplnění návodu k obsluze a provádění periodických prací na leteckém motoru AI - 14 R 6.serie a AI - 14 RA.
L 60 S - 004a	17.12.1985	Při výrobě nebylo kontrolováno 70% plošné dosednutí unašeče na bronzový a dělený kroužek spojení.
L 60 S - 005a	4.3.1986	Při výrobě ND došlo u částí dílců k záměně materiálu a k následné deformaci otvorů f 8 H 8 v provozu.
L 60 S - 006a	7.4.1987	Na kování L 60.201 - 35.PI spojující vzpěry křídel s trupem se objevily trhliny v místech svaření podsestavy.
L 60 S - 007b	15.1.1988	Použití magnetu typu M 9-F.
L 60 S - 008a	22.12.1987	Zlepšení podélné stability letounu s pevným a volným kormidlem.
L 60 S - 009b	26.9.1989	Po ověření a upřesnění zástavby spouštěcí cívky KP 4716 do obvodu zapalování motoru se ruší bulletin L 60 S - 007 b.
L 60 S - 010a	23.10.1990	Sjednocení životnosti a systému údržby shodné s typem L 60 S. (Ruší bulletin L60S-015a).
L 60 S - 011a	7.6.1991	Při dotahování jímky teploměru vstupního oleje může dojít k prasknutí přípojky, která nemá osazení pro klíč k zachycení utahovacího momentu.
L 60 S - 012a	7.1.1992	Prodloužení bezpečné životnosti všech verzí letounu L 60. (Ruší bulletin L60S-015a).
L 60 S - 013a	6.8.1992	Použití jiných druhů olejů pro motory AI - 14 RA.
L 60 S - 014b	19.6.1995	Ukončení výroby leteckého akumulátoru typ 12A10.
L 60 S - 015a	6.2.1998	Změny v systému periodické údržby. Ruší se platnost bulletinů L 60S-001a, L 60S-010a, L 60S-012a.