

19/49

Gäll er:

Flygplan av typ Saab 91A 'Safir'.

Tid för åtgärd:

Snarast, dock senast den 1 oktober 1949.

Åtgärd:

Enär koloxid kan intränga i kabinen genom att avgaser svepa upp utmed kroppssidorna och in genom springor i kabinöverbyggnaden, skall avgassamlaren förlängas och skarven mellan de båda samlardelarna tätas. Samtidigt skall tätningen enligt SAAB:s modifieringsmeddelande 91.1/5 kontrolleras. Arbetet skall utföras enligt SAAB:s modifieringsmeddelande 91.6/7 av den 23 maj 1949.