

29/49 Gäll er:

Flygplan av typ Saab 91A, 'Safir'.

Tid för åtgärd:

Snarast, dock senast den 15 december 1949.

Åtgärd:

På grund av svängningar i stabilisatorn har det inträffat att ena skänkeln på ett av de bakre stabilisatorkopplarna brustit. Med anledning härav skola kopplarna utbytas mot kraftigare koppelpar och samtidigt härmed två koppelpultar i varje koppelpar utbytas mot längre sådana. Arbetet skall utföras enligt SAAB:s modifieringsmeddelande 91.3/2 av den 2 november 1949.