AEROTECHNIK, podnik ÚV Svazarmu Uherské Hradiště

- závod Uherské Hradiště - Kunovice -

PSČ 686 04 tel. 5122 telex 60380

vydává informační bulletin

1.	TÝKÁ SE :	Náhrady hydraulického oleje AMG - 10 za olej Aeroshell Fluid - 41 v systému brzd hlavního podvozku.
2.	DŮVOD :	Sjednocení použitých provozních kapalin u provozovatele SLOVAIR Bratislava.
3.	OPATŘENÍ :	Náhrada hydraulického oleje dle bodu č.1.
4.	PROVÉST NEJPOZDĚJI :	Při 50 hod. prohlídce letounu.
5.	PROVEDE::	Provozovatel.
6.	NÁKLADY HRADÍ :	Provozovatel.
7.	POTŘEBNÝ MATERIÁL DODÁ :	Provozovatel.
8.	POSTUP PRÁCE :	Vypustit hydraulický olej AMG - 10, propláchnout systém olejem Aeroshell Fluid - 41 a doplnit jej novým.
9.	BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI :	Podpisem SLI.

Za výrobce :

Ing. Valný Jiří Ing. Valný

Ing. Hron Josef Ing. Hron

Za SLI Praha :

Dne : 6.5.1986