



Aerotechnik CZ, s.r.o.

letišťe

686 04 Kunovice

tel.: 0632/537 111

fax.: 0632/537 900

SEZNAM VYDANÝCH BULLETINŮ PRO TYP L60 SF

ČÍSLO	DATUM VYDÁNÍ	OBSAH
L 60 SF - 001a	4.3.1986	Při výrobě ND došlo u částí dílců k záměně materiálu a k následné deformaci otvorů ϕ 8 H 8 v provozu.
L 60 SF - 002b	5.5.1986	Náhrada hydraulického oleje AMG-10 za olej Aeroshell Fluid - 41 v systému brzd hlavního podvozku.
L 60 SF - 003a	7.4.1987	Na kování L 60.201 - 35.PI spojící vzpěry křidel s trupem se objevily trhliny v místech svaření podsestavy.
L 60 SF - 004a	22.12.1987	Zlepšení podélné stability letounu s pevným a volným kormidlem.
L 60 SF - 005a	23.10.1990	Sjednocení životnosti a systému údržby shodné s typem L 60 S. (Ruší bulletin L60SF-008a).
L 60 SF - 006a	7.1.1992	Prodloužení bezpečné životnosti všech verzí L 60. (Ruší bulletin L60SF-008a).
L 60 SF - 007b	19.6.1995	Ukončení výroby leteckého akumulátoru typ 12A10.
L 60 SF - 008a	6.2.1998	Změny v systému periodické údržby. Ruší se platnost bulletinů L 60SF-005a, L 60SF-006a.