

vydává

ZAVAZNY BULLETIN č. L 60 - 004a
L 60S - 015a
L 60SF - 008a

1. TÝKÁ SE : Všech letounů L60, L60S a L60SF BRIGADÝR
Ruší se platnost dříve vydaných bulletinů č. L60-002a,
L60-003a, L60S-001a, L60S-010a, L60S-012a, L60SF-005a a
L60SF-006a.
2. DŮVOD : Na základě dosavadních zkušeností z provozu letounů byly
provedeny změny v systému periodické údržby.
3. OPATŘENÍ : V technické dokumentaci provedte následující změny:
 1. Ruší se periodická prohlídka draku po 25ti hod. provozu.
 2. U motorů AI-14RA se prodlužuje interval výměny oleje na 200hod. a při použití aditivovaných olejů na 300hod.
 3. Interval mezi generálními opravami se prodlužuje na 1200+20hod. a mezi střední opravou na 600+20hod.
 4. Bezpečnou životnost letounu 4 000hod. je možno prodloužit na 5 000hod. provedením střední opravy rozšířené o výměnu předního kování vzpěry na křídle.
Tuto výměnu je možno provést při některé nejbližší opravě v intervalu 3 600 až 4000hod.
 5. Od výměny tohoto kování bude další provoz letounů podle stavu prodlužován komisionálními prohlídkami vždy po 300hod. provozu, nebo 5ti letech. Každá druhá 300hod. prohlídka musí být provedena v Aerotechniku CZ s.r.o. a rozšířena o defektoskopii hlavních uzlů.
Tyto změny provedte výměnou listů:
Letová příručka a provozní návod letadla L60 - list 81 a 82
Technický popis a návod k obsluze letounu L60S - list 21, 22, 22a, a Tabulka I.
Návod k obsluze a provádění periodických prací na leteckých motorech AI-14R 6. serie a AI-14RA -list 0-3, list 2 až 4, tabulky periodických prací nahrad'te novým listem 2.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Po obdržení bulletinu
5. PROVEDE : Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ : Nevzniknou
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL : Není potřeba
8. POSTUP PRÁCE : Výměna listů a zápis do změnového listu.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI : Dnem vydání bulletinu
10. PŘÍLOHY: 9 listů

PO TECHNICKÉ STRÁNCE SCHVÁLENO TI - ÚCL ČR.

AEROTECHNIK CZ, s.r.o.
Ing. Josef Hran
KUNOVICE
tel.: 0632/537.111, fax: 537 900
Zástupce výroby

Dne: 6.2.1998

Klasifikační list bulletinu

Bulletin číslo : L 60 - 002a, L 60S - 015a, L 60SF - 008a

Týká se : Všech letounů L 60, L 60S a L 60SF BRIGADÝR

Hodnocení : informační závazný závazný s PZZ

AEROTECHNIK CZ, s.r.o.
686 04 KUNOVICE
tel.: 0632/537 111, fax: 537 900

Za výrobce :

Překlasifikace :

informační

závazný

závazný s PZZ

Vyjádření TI - ÚCL :

Souhlasí

Nesouhlasí

Datum : 3. 3. 1998



Za TI-ÚCL :